





1. H14, h14, $\pm IT14/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂.
4. Направление витков шнека - правое.

					178.06.20 СБ							
					Шнек (шаг 100) Сборочный чертёж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							4	1:2
Разраб.	Шукушаев											
Пров.	Евсеев											
Т. контр.												
								Лист		Листов 1		
Н. контр.												
Утв.	Евсеев											