






1. H14, h14, $\pm t/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде аргона.

						Я6-Ф00.0100 СБ					
						Р а м а Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					52.4	1:5	
Разраб.		Шукшаев									
Пров.											
Т. контр.											
							Лист 1		Листов 3		
Н. контр.							ООО "УралРедуктор"				
Утв.											
Шифр:						Копировал				Формат А2	